



Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Viernes, 20 de octubre de 2023

El día 19 de octubre, a las 16:05 h, se produjo la desconexión del transformador TA12 de 138 kV que dio lugar al arranque del Generador Diésel División I (sin llegar a acoplar), y a la pérdida de diferentes cargas eléctricas en la planta.

Los sistemas de la División I se han mantenido en servicio en todo momento, según lo previsto en el diseño.

A las 17:00h se recuperó tensión en la barra A12 normalizándose la situación eléctrica. En paralelo se han iniciado las comprobaciones en el transformador y en sus protecciones.

Todos los sistemas actuaron según diseño, no teniendo implicaciones ni para las personas, ni la instalación, ni el medio ambiente.

El suceso ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).