



Información sobre la Central Nuclear de Cofrentes

8 de octubre de 2026

El 7 de octubre de 2026, de acuerdo con los procedimientos establecidos, la central nuclear de Cofrentes ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear la parada no programada de la central como consecuencia de la actuación del sistema de protección del reactor.

Todos los sistemas de la planta han respondido satisfactoriamente conforme a su diseño, manteniendo la instalación en situación estable y segura en parada caliente (condición de operación 3).

Este suceso no ha tenido impacto alguno sobre las personas, ni sobre el medio ambiente, ni sobre la instalación.

El origen de la anomalía se debe al fallo en un componente electrónico ubicado en zona convencional (no radiológica) que ha generado el cierre de las válvulas de control de vapor principal de la turbina y, de acuerdo al diseño de la central, la actuación del sistema de protección del reactor.

Se ha localizado el componente que ha originado la anomalía y se está llevando a cabo el proceso de reparación del mismo. En paralelo, se están realizando las maniobras necesarias para proceder al arranque de la planta con previsión de estar de nuevo conectados a la red eléctrica el próximo 9 de octubre.