




Información de C.N. Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Lunes, 27 de enero de 2020

Siguiendo los procedimientos establecidos se ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que en la mañana del 25 de enero se produjo una reducción puntual de depresión en el anillo de blindaje, al no cargar adecuadamente un ventilador del sistema de extracción de gases, durante un cambio de equipos programado.

Tras recuperarse la configuración inicial de los equipos, se ha normalizado inmediatamente el valor de depresión en el anillo de blindaje, quedando resuelta la incidencia.

Este suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.