



# Información de CN Cofrentes

NOTA INFORMATIVA



## Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Domingo, 13 de marzo de 2022

La central nuclear de Cofrentes ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, a las 16:38 horas de ayer 12 de marzo de 2022, se ha registrado la parada automática del reactor por la actuación del sistema de protección de la turbina principal.

Este sistema de protección ha actuado debido a una anomalía en el nuevo interruptor de generación instalado durante la última recarga llevada a cabo en la central a finales de 2021, dentro del proceso continuo de modernización tecnológica de la planta.

Este interruptor está ubicado fuera de los edificios nucleares, en la zona convencional, (no radiológica) de la central. El equipo técnico está realizando las comprobaciones correspondientes con el objetivo de determinar y resolver la causa de esta incidencia.

**Todos los sistemas de seguridad de la central han funcionado adecuadamente según diseño y la planta se encuentra estable en condición de parada segura.**

La incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de las personas ni en el medio ambiente.