

Información de C.N. Cofrentes



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

Viernes, 26 de agosto de 2022

La central nuclear de Cofrentes notificó en el día de ayer al Consejo de Seguridad la activación del sensor de PCI (Protección Contra Incendios) situado en el cubículo A.4.02 del Edificio Auxiliar.

A las 21:18, coincidiendo con una fuerte tormenta en la zona, se detectaron dos alarmas en sala de control, una de contraincendios en el cubículo citado, y otra que indicada que un ventilador del túnel de vapor se encontraba sin tensión.

En la inspección inmediata que realizó el personal de Contra Incendios se observó que el interruptor del ventilador había actuado automáticamente y que un relé estaba ligeramente ennegrecido, siendo esta la causa de activación de la alarma de contraincendios.

En ningún caso fue necesaria la actuación de medios de extinción y la planta continuó funcionando con normalidad de forma totalmente segura.

El suceso no ha tenido consecuencia alguna para la seguridad de las personas, ni la instalación, ni el medio ambiente, siendo calificado por el Consejo de Seguridad Nuclear como nivel cero, sin significación para la seguridad.

